



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 313/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №7»  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №313 от «03» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 ч. «06» сентября 2019 года по 14.00 ч. «03» октября 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №7», осуществляющим деятельность по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д.46 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии: Заведующий хозяйством МОУ «Средняя школа №7» Ткаченко Владимир Васильевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует специальная программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.39, п.53, п.54 Приказ № 645	03.10.2019 г.	
2.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание, производственные и складские помещения) применяются огнетушители ОУ-3, ОУ-2. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами;	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 463, п.465, прил.1, 2 ППР в РФ	03.10.2019 г.	

	огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.			
<i>Здание литер В</i>				
3.	Покрытие стен на путях эвакуации – коридоры 1-го этажа, тамбуры 1-го этажа (помещения №№ 43, 17, 30, 13,16,18,20,28,35,36,41 по техническому паспорту) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2017 г. с применением лакокрасочных материалов, имеющих сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00233 ТР 0625295 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д3,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.10.2019 г.	
4.	Покрытие потолка на путях эвакуации – коридоры 1-го этажа, тамбуры 1-го этажа (помещения №№ 43, 17, 30, 13,16,18,20,28,35,36,41 по техническому паспорту) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (ремонтные работы проведены в 2017 г. с применением лакокрасочных материалов, имеющих сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00233 ТР 0625295 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д3,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.10.2019 г.	
5.	Покрытие пола на путях эвакуации – коридоры 2-го этажа (помещения №№ 4, 7, 35 по техническому паспорту), коридоры 3-го этажа (помещения №№ 1, 6, 9, 35 по техническому паспорту) выполнено материалом без подтверждения класса пожарной опасности строительного материала (не предоставлен сертификат соответствия на материал, содержащий показатели пожарной опасности строительного материала)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25* СНиП 21-01-97*	03.10.2019 г.	
6.	Покрытие стен на путях эвакуации – лестничные клетки (помещения №№ 42-36-35, 29-18-18 по техническому паспорту) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2017 г. с применением лакокрасочных материалов, имеющих сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00233 ТР 0625295 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д3,Т2)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.10.2019 г.	
7.	Покрытие потолка на путях эвакуации – лестничные клетки (помещения №№ 42-36-35, 29-18-18 по техническому паспорту) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	03.10.2019 г.	

	(ремонтные работы проведены в 2017 г. с применением лакокрасочных материалов, имеющих сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00233 ТР 0625295 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д3,Т2)	требования пожарной безопасности»		
8.	Над эвакуационными выходами из лестничных клеток непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала АУПС	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.3.1, 3.2, 3.11, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5.3, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009	03.10.2019 г.	
9.	Над эвакуационными выходами из коридора 2-го этажа (помещение № 35 по техническому паспорту), из коридора 3-го этаж (помещение № 32 по техническому паспорту) в лестничную клетку отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала АУПС	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.3.1, 3.2, 3.11, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5.3, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009	03.10.2019 г.	
10.	В помещении бухгалтерии (2-й этаж помещение № 31 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.3 НПБ 110-03; п.12.16 НПБ 88-2001	03.10.2019 г.	
11.	В помещении завхоза (2-й этаж помещение № 3 по техническому паспорту) установлены тепловые пожарные извещатели	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	03.10.2019 г.	
12.	В помещениях 3-го этажа (помещения № 3 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.3 НПБ 110-03; п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	03.10.2019 г.	
13.	Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кроме коридора - помещение № 12 по техническому паспорту)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3 НПБ 110-03	03.10.2019 г.	
14.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, вторые створки дверей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	03.10.2019 г.	
15.	Лестничная клетка (2-й этаж помещение № 36 по техническому паспорту) не отделена от поэтажного коридора (2-й этаж помещение № 35 по техническому паспорту) дверью с устройством для самозакрывания	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.18*, п.7.1 СНиП 21-01-97*	03.10.2019 г.	
16.	Лестничная клетка (3-й этаж помещение № 35 по техническому паспорту) не отделена от поэтажного коридора (3-й этаж помещение № 32 по техническому паспорту) дверью с устройством для самозакрывания	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.18*, п.7.1 СНиП 21-01-97*	03.10.2019 г.	
17.	На 2-м, 3-м этажах правой части здания учреждения отсутствуют планы	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 7 ППР в	03.10.2019 г.	

	эвакуации людей при пожаре	РФ		
18.	На дверях складских помещений размещенных в подвале не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях	ст. 1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п. 20 ППР в РФ	03.10.2019 г.	
19.	В стенах помещений подвала не проведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 22 ППР в РФ	03.10.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» октября 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ «Средняя школа №7» Быкова Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » октября 20 19 г.

(подпись)